

An aerial photograph of a city street grid, viewed from a high angle. The image is overlaid with a semi-transparent teal color. The streets are clearly visible, forming a complex network of lines and intersections. Some buildings and structures are visible along the streets.

Forslag – asfalt – nyt slidlag og reparation i Skovringsområdet

Jaap Berendsen - 19-04-2024

FORTEGNELSE VEJENE

- Status fra 05-03-2024
- Ny status 1. marts 2024 efter sne:



VEJLAUGET SKOVRINGEN

HULVEJEN
SKOVRINGEN
MOESVINGET
VENDEVEJ
BAKKEDRAGET
VRANGEBØGVEJ

FORSLAG – ASFALT – NYT SLIDLAG OG REPARATION I SKOVRINGSOMRÅDET

Int. Rev.	Issuance date	Revision description
0.1	27-02-2023	First draft
0.2	05-03-2023	Adding pictures & change after checking of Lene
0.3	04-04-2023	Finalising document
0.4	19-04-2024	Updated after "23/24 winter period

Issued	Checked	Approved
Jaap Berendsen	Dorte Søllingryaa, bestyrelsen Vejlauget	Bestyrelsen Vejlauget Skovringen

INVENTORY VEJENE



Dårlige steder



Stående vand



Kloak

Kloak

K12	Det ser ud til, at en husforbindelse til hovedlinjen skaber denne synkning af asfalten.	
-----	---	--

K13	<u>Asfalt omkring mandehullet synker.</u>	
-----	---	--



Kloak

Hej Jaap

Jeg har kikket på vores kloakledningsnet i området, hvor I påtænker at asfaltere.

Jeg finder ingen grund til at TV-inspicere kloakledningerne inden arbejdet.

Vi vil gerne have vores kloakdæksler hævet, når arbejdet udføres.

Og er der dæksler som er af ringe tilstand, vil vi gerne skifte dem før I laver asfalt.

Venlig hilsen

Tino Capión

Projektleder

Projekt Rens & Afløb

Projekt 2

Novafos

Direkte: 44 20 81 65

Telefon: 44 20 80 00

Blokken 9

3460 Birkerød

CVR: 31 88 49 93


www.novafos.dk

Novafos er vand- og spildevandsselskab i Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.




Stående vand

(Jesper)




Dårlige steder




Dårlige steder

- HULVEJEN
- SKOVRINGEN
- MOSESVINGET
- VENDEVEJ
- BAKKEDRAGET
- VRANGEBØGVEJ


Forklaring



Reparation er nødvendig inden for et år



Reparation er nødvendig inden for fem år




Ingen reparation nødvendig

D1

Dårlige steder hvor reparationen er nødvendig inden for et år


D8

Dårlige steder der er repareret




Dårlige steder efter vinter

(Vendevej D19)



Reparationer






Prioriterings forslag 2024




1. Kommunen reparerer Hulvejen



2. Reparerer inden for det første år

- Lille reparation D1/D15/D23/D25
- Skovringen nr 26-30
- Mosesvinget
- D14 - kun hjørne. Andet område i D14 skal vente til vandproblemet er løst.
- D19 - Vendevej



God praksis



PR. PK.
129,-

GRÆSARMERING ECOBLOKKE

Stabil og solid forstærkning af underlaget til veje, indkørsler, parkeringsarealer m.m. Kan fyldes med sand, skærver eller jord med efterfølgende såning af græsfrø. Kan bære op til 12 tons pr. m². Produceret af 100% genanvendt PP-PE plast. Pr. pk.: 0,93 m². 395 x 590 x 38 mm.

4-pk.



Spørgsmål?